

Guide til forebyggelse og håndtering af risiko for asbestudsættelse ifm. tilsyn



PAS PÅ – ASBESTARBEJDE
Ingen adgang for uvedkommende



Forebyggelse og håndtering af asbest og farligt støv



PAS PÅ – ASBESTARBEJDE
Ingen adgang for uvedkommende

1. Mistanke om støvende asbest

1. Pausér tilsynet, hvis du får mistanke om asbest, eller hvis du er i risiko for at blive udsat for farligt støv i det område, du skal føre tilsyn i.
2. Vurdér risikoen inden du fortsætter og afklar, hvordan du sikrer dig mod en evt. udsættelse. Gå ikke på kompromis med din sikkerhed.
3. Kontakt altid din tilsynschef, hvis du er i tvivl om vurderingen.
4. Gennemfør så vidt muligt tilsyn uden for risikoområder.
Vurderer du, at tilsynet bør gennemføres, og at det ikke kan ske uden for risikoområdet, skal du iføre dig de nødvendige personlige værnemidler.

2. Konstatering af støvende asbest

1. Afbryd tilsynet, hvis det ikke kan gennemføres forsvarligt og forlad området, så du ikke udsættes for støvende asbest eller andre former for farligt støv.
2. Kontakt altid din tilsynschef, hvis du er i tvivl om, hvordan du konkret skal håndtere tilsynet.
3. Gennemfør så vidt muligt tilsynet uden for risikoområdet og tag værnemidler på, hvis du vurderer, at der er risiko for, at du udsættes for asbest eller andre former for farligt støv. Gå ikke på kompromis med din egen sikkerhed.
4. Er der spredt forurening med farligt støv og/eller asbest, skal du kontakte din chef og aftale den videre håndtering af tilsynet.

3. Utilsigtet udsættelse - *tilsynsbesøg*

1. Er der risiko for, at du kan have været udsat for asbest ifm. et tilsyn, skal du vurdere omfanget af udsættelsen og risikoen for at asbestfibre kan spredes.
2. Vurderer du, at risikoen for udsættelse og spredning er usandsynlig, skal du som udgangspunkt ikke gøre yderligere.
3. Vurderer du, at du kan have været udsat, eksempelvis pga. høj støvforekomst, skal du forebygge yderligere udsættelse samt spredning til andre arbejdssteder, din bil mv. Ifør dig overtræksdragt, filtermaske, skyl sko (hvis muligt) og/eller benyt skoovertræk og tag ind til TC. Kassér asbestposen med de brugte værnemidler i asbestcontaineren i dit TC.

4. Utilsigtet udsættelse - *hjemkomst*

1. Har du været udsat for støv med asbest, som har sat sig i hår, skæg, tøj o. lign. skal du afklæde dig tøj og værnemidler (filtermasken til sidst) og tage et grundigt bad med særligt fokus på at vaske skæg og hår grundigt.
2. Vurdér sammen med ledelsen, om tøj, sko og bil er så forurenet, at der skal iværksættes særlige tiltag (fx professionel rengøring) og om tøj, sko mv. skal kasseres som asbestforurenet affald.
3. Kassér brugte værnemidler og evt. tøj og sko i en lufttæt pose og deponér posen i asbestcontaineren i tilsynscenteret.

5. Trinvis afklædning af værnemidler

STEP

1. **Overtræksdragt:** Dragt krænges af og foldes trinvis ind i hættten, så dragtens inderside til sidst vender udad. På den måde indkapsles evt. støvpartikler.
2. **Overtræk til sko:** Overtrækket beskytter skoene, mens du tager dragten af. Overtrækket foldes på samme måde som dragten, så indersiden afslutningsvist vender udad.
3. **Filtermaske:** Filtermasken aftages som det sidste og kasseres sammen med de øvrige brugte værnemidler.